

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy przy pomiarach, należy wybierać akcesoria o tej samej lub wyższej kategorii bezpieczeństwa (CAT) co miernik, sprawdzać ich stan techniczny pod kątem uszkodzeń, a także odłączać je od sieci przed czyszczeniem i konserwacją urządzeń pomiarowych.

Zawsze upewnij się, że przewody i osprzęt są prawidłowo podłączone do miernika i badanej instalacji, a ustawienia miernika są odpowiednie dla danego pomiaru, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub porażenia prądem.

Zasady bezpieczeństwa przy akcesoriach pomiarowych obejmują: ocenę warunków otoczenia, stosowanie odzieży ochronnej, używanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, unikanie nadmiernej siły

- **Zgodność z kategorią bezpieczeństwa (CAT):**

Używaj akcesoriów, które mają co najmniej taką samą lub wyższą kategorię bezpieczeństwa (np. CAT III, CAT IV) jak miernik.

- **Normy bezpieczeństwa:**

Upewnij się, że przewody spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu odsłoniętych części wtyków.

- **Regularne przeglądy:**

Przed każdym pomiarem sprawdź, czy akcesoria pomiarowe nie są uszkodzone, a izolacja jest nienaruszona.

- **Unikanie wilgoci:**

Nie wolno dopuścić do kontaktu przewodów pomiarowych z wodą lub innymi cieczami, aby uniknąć porażenia prądem i uszkodzenia sprzętu.

- **Wyłączanie zasilania:**

Przed podłączeniem przewodów do obwodu elektrycznego zawsze wyłączaj jego zasilanie.

- **Prawidłowe podłączenie:**

Upewnij się, że przewody lub sprzęt pomocniczy są prawidłowo podłączone do odpowiednich gniazd miernika i do badanego obiektu.

- **Właściwe ustawienia miernika:**

Zawsze sprawdzaj i ustaw odpowiedni zakres pomiarowy na mierniku przed rozpoczęciem pracy.

- **Odłączanie od instalacji:** Po zakończeniu pracy lub przed czyszczeniem i konserwacją odłącz wszystkie przewody pomiarowe i wyposażenie od badanych obiektów.

Zużytego sprzętu elektrycznego nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko.



Poland

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Małe elementy, nieodpowiednie dla dzieci.

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt przechowywać z dala od wilgoci, ognia i źródeł ciepła.